

Tableau récapitulatif du suivi bactériologique de la rivière Isle - juillet 2019 et 2018

Baignade	Valeurs limites qualité eaux de baignade*		ANALYSES eaux de baignade			
			E.coli/100ml		Entérocoques/100ml	
			1 800		660	
Mois	Date de prélèvement	Point prélèvement	2019	2018	2019	2018
JUILLET	11-juil.-19	Pont Antonne/Escoire	292	504	386	179
		Mounards/Décathlon (Trélissac/Boulazac)	330	7 101	30	390
		Espace Grandou (Trélissac)	215	10 687	109	247
		Barnabé (Trélissac)	251	6 119	46	289
		Moulin Sainte Claire/Cachepur (Périgueux)	393	1 673	654	272
		Campniac (Coulounieix-Chamiers)	621	1 599	77	46
		Moulin Neuf (Périgueux)	1 466	796	179	109
		Base canoë (Marsac sur l'Isle)	5 035	2 079	215	46
		Ecluse de la Roche (Marsac sur l'Isle)	1 673	5 352	77	94
		Lieu-dit Antoniac (Marsac sur L'Isle)	1 047	5 712	77	195
		Razac sur l'Isle	419	868	1 636	476

Dates de prélèvements	Débit rivière (m3/s)
11-juil-19	5,2

\* Il n'y a pas de base réglementaire pour les activités nautiques

Classification réglementation Eaux de baignade - Eaux douces - Prélèvement ponctuel

Paramètre	Classe de qualité		
	Bon	Moyen	Mauvais
Escherichia coli (UFC/100ml)	≤ 100	> 100 et ≤ 1800	> 1800
Entérocoques / Streptocoques fécaux (UFC/100ml)	≤ 100	> 100 et ≤ 660	> 660